

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
(सहायक अभियन्ता पंचम)
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, अलीगढ़
(E-mail ID-cd1pwdaligarh@yahoo.in)

पत्रांक : 140/15
सेवा में,

दिनांक : 29/4/19

मैनेजर

एन0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल,
नरौना बरला रोड, अलीगढ़।

विषय :- स्कूल के सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक एन0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल, नरौना बरला रोड, अलीगढ़ का अवलोकन किया गया। विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार है :-

1. विद्यालय भवन आर0सी0सी0 छत का बना हुआ है।
2. विद्यालय भवन केवल दो मंजिला है।
3. विद्यालय भवन में ग्राउण्ड फ्लोर पर 8 क्लास रूम एवं प्रथम तल पर 8 क्लास रूम कुल 16 क्लास रूम बने हैं।
4. विद्यालय भवन में 1 प्रधानाध्यापक कार्यालय कक्ष बना हुआ है।
5. विद्यालय में 3 लैब कक्ष बने हुये है।
6. विद्यालय में छात्र, छात्राओं एवं स्टाफ हेतु टॉयलेट ब्लॉक बना हुआ है।
7. विद्यालय में पेयजल एवं बिजली की समुचित व्यवस्था है।

अतः उपरोक्त विद्यालय पूर्व से निर्मित है, के क्रम में वर्तमान में प्रथम दृष्टिया विद्यालय भवन की स्थिति सन्तोषजनक प्रतीत होती है।

29/4/19
सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
अलीगढ़